

LOTTO 11 - APPARECCHIO PER AEROSOLTERAPIA

PUNTI MASSIMI	ESECUZIONE DEL SERVIZIO				CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI DEI PRESIDI				CARATTERISTICHE MATERIALE DI CONSUMO				CRITERI AMBIENTALI				TOTALE
	Modalità di esecuzione del servizio. (Si valuteranno migliorie sulle modalità del servizio e sui tempi di consegna rispetto a quelle richieste in capitolato ecc.)				Verranno valutate le eventuali caratteristiche migliorative rispetto a quelle minime richieste nel capitolato.				Verrà valutato sulla base delle schede tecniche e sugli eventuali campioni che potranno essere richiesti				Criteri minimi ambientali relativi alle modalità di smaltimento e alla disponibilità di certificazioni legate a criteri ambientali				
	40				30				25				5				100
DITTE	Giudizio	Coefficiente	Punti	Note	Giudizio	Coefficiente	Punti	Note	Giudizio	Coefficiente	Punti	Note	Giudizio	Coefficiente	Punti	Note	PUNTEGGIO PER DITTA
ALTHEA	Ottimo	1	40		Ottimo	1	30		Ottimo	1	25		Ottimo	1	5		100
FERRERO	Buono	0,75	30	Nel complesso il servizio risulta buono. Viene indicata una miglioria sulla tempistica di consegna in urgenza e sulla manutenzione straordinaria	Ottimo	1	30		Ottimo	1	25		Ottimo	1	5		90
LINDE	Buono	0,75	30	Nel complesso il servizio risulta buono. Viene indicata una miglioria sulla tempistica di consegna	Ottimo	1	30		Ottimo	1	25		Buono	0,75	3,75	La ditta dichiara l'adozione di adeguati sistemi di riciclo dei materiali e smaltimento rifiuti; non allega tuttavia alcuna certificazione ambientale (allega certificazione ambientale dei propri fornitori)	88,75
MEDICAIR	Buono	0,75	30	Nel complesso il servizio risulta buono. Viene indicata una miglioria sulla tempistica di intervento di manutenzione straordinaria	Ottimo	1	30		Ottimo	1	25		Ottimo	1	5		90
MEDIGAS	Sufficiente	0,25	10	Il servizio risulta sufficiente nel suo complesso. Non vengono indicate sostanziali migliorie	Ottimo	1	30		Ottimo	1	25		Buono	0,75	3,75	La ditta dichiara di avvalersi di procedure operative mirate a minimizzare l'impatto ambientale (riciclo, smaltimento controllato dei rifiuti, ecc); al momento non risulta munita di certificazione ISO 14001	68,75
NIPPON	Buono	0,75	30	Nel complesso il servizio risulta buono. Viene indicata una miglioria sulla tempistica di intervento di manutenzione straordinaria	Ottimo	1	30		Ottimo	1	25		Buono	0,75	3,75	La ditta dichiara di adottare adeguate misure di smaltimento rifiuti e di essere certificata ISO 14001, ma non allega la certificazione	88,75
RESPIRAIRE	Buono	0,75	30	Nel complesso il servizio risulta buono. Viene indicata una miglioria sulla tempistica di consegna	Ottimo	1	30		Ottimo	1	25		Ottimo	1	5		90
SAPIO	Ottimo	1	40		Ottimo	1	30		Ottimo	1	25		Buono	0,75	3,75	La ditta dichiara di adottare adeguate misure di smaltimento rifiuti e di essere certificata ISO 14001, ma non allega la certificazione	98,75
VITALAIRE	Buono	0,75	30	Nel complesso il servizio risulta buono. Viene indicata una miglioria sulla tempistica di consegna	Ottimo	1	30		Ottimo	1	25		Ottimo	1	5		90
VIVISOL	Buono	0,75	30	Nel complesso il servizio risulta buono. Viene indicata una miglioria sulla tempistica di consegna	Ottimo	1	30		Ottimo	1	25		Ottimo	1	5		90